

VLC やブラウザなどからのサウンドが 44.1kHz/16bit 出力される。
Pulse オーディオ経由で音声出力する場合は、下記ファイルの設定変更が必要です。

```
$ sudo vi /etc/pulse/daemon.conf
```

下記の記述を探します。

```
; default-sample-format = s16le  
; default-sample-rate = 44100
```

iCAT AVC モデルは 192kHz/32bit まで対応しているので、上記の部分の行頭のセミコロン (;) を外し、32bit 192kHz に書き換えます。

```
default-sample-format = s32le  
default-sample-rate = 192000
```

ファイルを保存して、システムを再起動してください。